

Recomendações de uso

- Desconecte o equipamento elétrico antes de limpar. Não aplique em equipamentos eletricamente carregados ou perto de qualquer fonte de ignição.
- Para evitar acidentes de trabalho, pela ausência de cor e baixo odor, recomenda-se não colocar o produto em recipientes que possam convidar pessoas a beber o produto, confundindo-o com água.

Características

PROPRIEDADES	MÉTODO	elesa® PRESTIGE K1
Densidade 15°C,kg/l	ASTM-D-1298	0,710
Ponto de inflamação, °C	ASTM-D-93	<0
Ponto de autoignição °C		>300°C
Ponto de ebulição, °C		>50
Ponto de congelamento, °C	ASTM-D-97	< -20
Força Dielétrica,kV	UNE-EN 60156	40,6
Corrosão de Cobre 3h, 50 °C	ASTM-D-130	1 para
Resíduo, % m/m		Zero

As características declaradas refletem valores típicos. Eles não devem ser considerados especificações de produto.

Segurança e higiene

Existe uma Ficha de Dados de Segurança correspondente de acordo com a legislação em vigor, que fornece informações sobre a perigosidade do produto, cuidados no manuseio, medidas de primeiros socorros e dados ambientais disponíveis.

Armazenar

Armazenar em local fresco e bem ventilado, longe do calor e da luz solar.

Recomenda-se não armazenar em temperaturas acima de 25°C e abaixo de 0°C, armazenar em local seco e longe da luz direta. Deve ser mantido na embalagem original.



Grande: 24
unidades.
Caixa grande: 48

Versão. 24/06